





AlignCenterMark


図面中心マークの整列



整列させる角度のキリが悪い場合、
角度入力では正確な中心マークの
記入は面倒。



中心マークを入りたい円／円弧と
整列させる直線を選択。
(投影エッジ、スケッチエンティティ
ともに可。)



コマンドボタンをクリックすると、
選択した直線に整列した
中心マークが記入される。