




SketchSight

スケッチの隔離

スケッチ編集中にコマンドを実行するとウインドウが表示される。




<透明化ボタン>

- ・ソリッドは透明になる。
- ・エッジなしシェイディングになる。
- ・他のスケッチや参照ジオメトリは非表示になる。

再度クリックして復帰。

選択フィルタを有効にして、現在のスケッチのみ選択可能にする。



<非表示ボタン>

編集中的のスケッチ以外は全て非表示。

再度クリックして復帰。

